

**Изменения в план-график
размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на 2016 год**

Наименование заказчика	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	РФ, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, дом 2; телефон: +7 (495) 736-99-45, office@sfdrussia.ru
ИНН	7732537999
КПП	772901001
ОКАТО	45268552000

КБК	ОКВЭД (ОК 029-2014)	ОКПД (ОК 034-2014)	Условия контракта									Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений
			№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем)	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. руб)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки			
										Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	93	Сверка контрольного экземпляра (1 комплект) и технологическое сопровождение всех (2 комплекта) учетных экземпляров эксплуатационно-технической документации по техническому обслуживанию самолета типа Ту-204-300 (РО, РЭ, РЛЭ, РЗЦ) с целью обеспечения ее актуализации на момент сверки	Работы должны быть выполнены в соответствии с Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 №5.9-207ГА	шт	1/0	426,00/0,00	0,00/0,00	12.2016	12.2017	запрос котировок	отмена заказчиком
00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	99	Сопровождение ЭТД (РЭ и РО) ВС Ил-96-300 №№ 96012, 96017, 96014, 96018, 96019, 96020 и 96021, сверке ЭТД (РЭ) ВС Ил-96-300 №№ 96017, 96014, 96018, 96019, 96020 и 96021 и сопровождение в электронном виде РЭ ВС Ил-96-300 №№ 96017, 96014, 96018, 96019, 96020 и 96021 с заменой дисков CD-R	Работы должны быть выполнены в соответствии с Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 №5.9-207ГА	шт	1/0	1 592,93/0,00	7,96/477,88/30%	12.2016	12.2017	открытый конкурс	отмена заказчиком


000000000000000000244	33.16	33.16.10	108	Выполнение работ по техническому обслуживанию, устранению дефектов, увеличению ресурсных показателей авиадвигателей ПС-90А	Качество выполненных работ и сроки их проведения должны соответствовать требованиям и нормативам эксплуатационно-технической документации	усл ед		204 410,04/75 000,00/0,00	375,00/7 500,00	12.2016	12.2017	электронный аукцион	отмена заказчиком
000000000000000000244	33.16	33.16.10.000	568	Выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке носка концевой обтекателя правой части стабилизатора на воздушном судне Ил-96-300 ПУ(М1) №96021	Выполнение работ производится на основании Лицензий, Сертификатов соответствия на право выполнения ТО ВС (центра по ТИ и Р), действующего регламента технического обслуживания, технологических указаний и другой эксплуатационной документацией по типу ВС, с учетом изменений и дополнений к ним. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациям контролируемым гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	шт	1/0	277,27/0,00	0,00/0,00	12.2016	06.2017	запрос котировок	Процедура закупки признана несостоявшейся. Изменение планируемых сроков приобретения работ
000000000000000000244	29.10.5	29.10.59.270	595	Перегрузочная платформа для контейнеров и паллет с интегрированной системой взвешивания	Обслуживаемые типы ВС: А300-В2В4/С4, А300 С4, А 300 600 +С, А 310, А 319, А 320, А 321, А 330-200 (F), А 330-300, А 340-200, А 340-300 (С), А 340-600, А 380-800, Avro RJ 85, В 737-200С, В 747-200-400, В 747-SP, В 747-200-400С, В 747-200-400F, В 747-8F, В 757-F, В 767-200/300, В 767-200/300 ER, В 767-400 ER, В 767-300F, В 777-200/300, В 777-200/300 ER, В 777 F, В 787-8, Вae 146-100 QT, Вae 146-200 QT, DC 8-F, BC 9-F, DC 10-30/40, DC 10-30/40 CF, MD 11, MD 11 А/CF, ИЛ-96, ТУ-214; Размеры и вес : Длина: не более 9 200 мм. Ширина: не более 4 300 мм. Высота: не более 3 200 мм. Высота подъема: Фронтальная платформа: от 1 900 до 5 600 мм +/- 100 мм. Главная платформа: от 450 до 3 700 мм +/- 100 мм. Колесная база: должна быть в диапазоне от 3 800 – до 3 900 мм. Колея передней оси: не менее 1 850 мм. Колея задней оси: не менее 2 800 мм. Собственная масса: не более 18 000 кг Грузоподъемность: Фронтальная платформа (подъемная и перемещение): не менее 7 000 кг. Главная платформа (подъемная и перемещение): не менее 7 000 кг	шт.	1/0	28 723,50/0,00	0,00/0,00	12.2016	12.2017	у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ	изменения планируемых сроков приобретения товаров, способа размещения заказа

000000000000000000244	33.16	33.16.10.000	834	Выполнение технического обслуживания аварийно-спасательного оборудования воздушных судов AW-139	Пожарный баллон производства фирмы Pacific scientific. Техническое обслуживание (ТО) должно обеспечить эксплуатацию пожарного баллона в течение срока службы 5 (пяти) лет до очередного ТО. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируруемыми гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457.	усл ед	1/0	535,90 (8 232 долл.США)/0,00	5,36/26,80	12.2016	02.2017	электронный аукцион	отмена заказчиком
000000000000000000244	27.33	27.33.11.190	881	Поставка коммутаторов и комплектующих	К поставке требуется: коммутатор, коммутатор агрегации, SFP-модуль, модуль питания.	шт	57/0	1087,6/0,00	10,88/54,38	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
000000000000000000244	33.16	33.16.10.000	882	Выполнение ремонтных работ в части устранения вмятины на обшивке 6-й секции предкрылка левой плоскости крыла на воздушном судне Ил-96-300 ПУ(М1) №96021	Выполнение работ производится на основании Лицензий, Сертификатов соответствия на право выполнения ТО ВС (центра по ТИ и Р), действующего регламента технического обслуживания, технологических указаний и другой эксплуатационной документацией по типу ВС, с учетом изменений и дополнений к ним	шт	1/0	118,71/0,00	0,00/0,00	12.2016	06.2017	запрос котировок	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
000000000000000000244	33.16	33.16.10.000	883	Выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и сопровождению в эксплуатации интерьеров и оборудования пассажирских салонов воздушных судов ФГБУ «СЛО «Россия»	Выполнение работ производится на основании Лицензий, Сертификатов соответствия на право выполнения ТО ВС (центра по ТИ и Р), действующего регламента технического обслуживания, технологических указаний и другой эксплуатационной документацией по типу ВС, с учетом изменений и дополнений к ним. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируруемыми гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	усл ед		125 571,75/30 000,00/0,00	150,00/1 500,00	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно

00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	884	Выполнение работ по сопровождению эксплуатации по техническому состоянию АИКИ воздушных судов Ту-204-300	Обработка и анализ результатов эксплуатации АИКИ функциональных систем самолетов Ту-204-300, с применением методов технической эксплуатации по состоянию (ТЭС). Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируемые гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	усл ед	1/0	467,60/0,00	0,00/0,00	12.2016	12.2017	запрос котировок	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	885	Научно-исследовательские (инжиниринговые) работы по разработке индивидуальных Рекомендаций по исследованию технического состояния, анализу полученных результатов, подготовке доказательной документации с целью подготовки «Заключения ...» по допуску самолета Як-40 бортовой номер RA-87971 до следующего этапа мониторинга технического состояния через 2 года	Подготовка «Заключения ...» по допуску самолета до следующего этапа мониторинга технического состояния через 2 года	усл ед	1/0	1 690,00/0,00	16,90/84,50	12.2016	06.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	886	Сверка контрольного экземпляра (1 комплект) и технологическое сопровождение всех (2-х комплектов) учтенных экземпляров эксплуатационно-технической документации по техническому обслуживанию самолета типа Ту-204-300 (РО, РЭ, РЛЭ, РЗЦ, ГПМО, КСЭ) с целью обеспечения ее актуализации на момент сверки	Работы должны быть выполнены в соответствии с Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 №5.9-207ГА. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируемые гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	усл ед	1/0	516,91/0,00	5,17/25,85	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
00000000000000000244	71.20.9	71.20.19.190	887	Сверка и сопровождение эксплуатационной документации ВС Ил-96-300 и сопровождение в электронном виде Руководства по эксплуатации ВС Ил-96-300 с заменой дисков CD-R	Работы должны быть выполнены в соответствии с Указанием УПЛГ Ространснадзора от 01.06.2006 №5.9-207ГА. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируемые гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	усл ед	1/0	1 822,78/0,00	18,23/546,83/30%	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно

00000000000000000244	33.16	33.16.10.000	888	Выполнение работ по техническому обслуживанию, устранению дефектов, увеличению ресурсных показателей авиадвигателей авиадвигателей ПС-90А	Качество выполненных работ и сроки их проведения должны соответствовать требованиям и нормативам эксплуатационно-технической документации. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируемые гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457	усл ед		263 670,92/80 000,00/0,00	400,00/8 000,00	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно
00000000000000000244	33.16	33.16.10.000	889	Выполнение технического обслуживания пожарных баллонов вертолета AW-139	Пожарный баллон производства фирмы Pacific scientific. Техническое обслуживание (ТО) должно обеспечить эксплуатацию пожарного баллона в течение срока службы 5 (пяти) лет до очередного ТО. Установлен запрет на оказание услуг организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой республики, а так же организациями контролируемые гражданами Турецкой республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457.	усл ед	1/0	535,90 (8 232 долл.США)/0,00	5,36/26,80	12.2016	12.2017	электронный аукцион	в связи с возникновением обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно

Генеральный директор ФГБУ "СЛО "Россия"



К.Э. Терещенко